

Lettres majuscules A - Z

Laiton poli



ABC

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	≠	CHF
Lettre	20.1879 G/30 A	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 B	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 C	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 D	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 E	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 F	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 G	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 H	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 I	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 J	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 K	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 L	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 M	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 N	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 O	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 P	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 Q	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 R	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 S	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 T	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 U	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 V	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 W	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 X	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 Y	30	2	3	pc	13.20
Lettre	20.1879 G/30 Z	30	2	3	pc	13.20
Trait d'union	20.1879 G/30 Bin	17	4	2	3	pc 13.20

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif