

Ferro quadro per Wechsel

Ferro zincato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	☐	CHF
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x070 M12F	10/10 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x080 M12F	10/5 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x090 M12F	10/10 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x100 M12F	10/10 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x110 M12F	10/10 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x120 M12F	10/10 pz	7.45
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 8x130 M12F	10/5 pz	8.40
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x070 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x080 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x090 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x100 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x110 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x120 M12F	10/10 pz	8.20
Ferro quadro per Wechsel	60.1917.4 9x130 M12F	10/10 pz	9.10



Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ☐ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ☐ Distanza dei fori di vite
- ☐ Sbalzo
- ☐ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato