

### Gond

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



| Désignation              | Commande/Réf. Fabricant | H  | I   | I <sub>R</sub> | H <sub>1</sub> | Ø  | ≠  | CHF       |
|--------------------------|-------------------------|----|-----|----------------|----------------|----|----|-----------|
| Gond sur plaque          | 13.332 A1               | 40 | 123 |                | 37             | 15 | 11 | pc 99.50  |
| Gond sur plaque          | 13.332 A2               | 40 | 123 |                | 46             | 15 | 18 | pc 99.50  |
| Gond sur plaque          | 13.332 A3               | 40 | 123 |                | 58             | 15 | 30 | pc 99.50  |
| Gond à support et plaque | 13.332 B1               | 40 | 225 | 123            | 46             | 15 | 11 | pc 136.00 |
| Gond à support et plaque | 13.332 B2               | 40 | 225 | 123            | 52             | 15 | 18 | pc 136.00 |
| Gond à support et plaque | 13.332 B3               | 40 | 225 | 123            | 62             | 15 | 30 | pc 136.00 |

### Explication des signes

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| H              | Largeur totale                                                         |
| I <sub>R</sub> | Largeur rosace                                                         |
| I              | Hauteur totale                                                         |
| I <sub>R</sub> | Hauteur rosace                                                         |
| I <sub>G</sub> | Longueur de la poignée                                                 |
| H <sub>1</sub> | En saillie de la surface de montage                                    |
| I <sub>1</sub> | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| H <sub>1</sub> | Profondeur encastrée                                                   |
| I <sub>1</sub> | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| Ø              | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| ▣              | Tige carrée/trou carré                                                 |
| ⊙              | Distance des trous de vis                                              |
| ≠              | Recouvrement                                                           |
| ≠              | Epaisseur du matériel                                                  |
| ▨              | Filetage, vis                                                          |
| A              | Mesure A                                                               |
| ⊞              | Emballage/Rabais quantitatif                                           |

