

### Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames au milieu



| Désignation           | Commande/Réf. Fabricant | H  | I   | Ø  |    | CHF   |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|----|----|-------|
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/060             | 45 | 95  | 8  | pc | 22.20 |
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/080             | 50 | 120 | 9  | pc | 25.40 |
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/100             | 60 | 150 | 10 | pc | 25.90 |
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/120             | 70 | 180 | 12 | pc | 26.50 |
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/140             | 80 | 200 | 13 | pc | 30.90 |
| Fiche/lames au milieu | 13.1181/160             | 95 | 230 | 14 | pc | 35.40 |

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sub>R</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>R</sub> Hauteur rosace
- I<sub>g</sub> Longueur de la poignée
- H<sub>1</sub> En saillie de la surface de montage
- I<sub>1</sub> En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>2</sub> Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∅ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

