

**Poignée fixe Serie Spedia**

Fer zingué et patiné vieux



| Désignation  | Commande/Réf. Fabricant | H   | I  | H  | o-o | Filetage |    | CHF   |
|--------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----------|----|-------|
| Poignée fixe | 15.1352/096             | 106 | 12 | 32 | 96  | M4x30    | pc | 51.50 |
| Poignée fixe | 15.1352/128             | 138 | 12 | 32 | 128 | M4x30    | pc | 57.00 |
| Poignée fixe | 15.1352/160             | 170 | 12 | 32 | 160 | M4x30    | pc | 61.50 |
| Poignée fixe | 15.1352/192             | 202 | 12 | 32 | 192 | M4x30    | pc | 66.00 |

**Explication des signes**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| H        | Largeur totale                                                         |
| H        | Largeur rosace                                                         |
| I        | Hauteur totale                                                         |
| I        | Hauteur rosace                                                         |
| I        | Longueur de la poignée                                                 |
| H        | En saillie de la surface de montage                                    |
| I        | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| H        | Profondeur encastrée                                                   |
| I        | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| Ø        | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| □        | Tige carrée/trou carré                                                 |
| o-o      | Distance des trous de vis                                              |
| ≠        | Recouvrement                                                           |
| ≠        | Épaisseur du matériel                                                  |
| Filetage | Filetage, vis                                                          |
| A        | Mesure A                                                               |
| ⊞        | Emballage/Rabais quantitatif                                           |