

Vis stabil TORX

Acier nickelé



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Ø A	Emballage	Unité	CHF
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x035	6.5TX15	100/20	pc	0.75
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x040	6.5TX15	100/20	pc	0.80
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x045	6.5TX15	100/20	pc	0.85
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x050	6.5TX15	100/20	pc	0.90
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x055	6.5TX15	100/20	pc	0.95
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x060	6.5TX15	100/20	pc	1.00
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x065	6.5TX15	100/20	pc	1.05
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x070	6.5TX15	100/20	pc	1.10
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x075	6.5TX15	100/20	pc	1.15
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x080	6.5TX15	100/20	pc	1.20
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x085	6.5TX15	100/20	pc	1.30
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x090	6.5TX15	100/20	pc	1.40
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x095	6.5TX15	100/20	pc	1.50
Vis stabil TORX	60.1962.23 M4x100	6.5TX15	100/20	pc	1.60

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif