

### Gâche

Fer zingué et patiné



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H  | I  | H  | CHF      |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----------|
| Gâche       | 10.281/12               | 65 | 20 | 12 | pc 10.70 |
| Gâche       | 10.281/15               | 65 | 20 | 15 | pc 12.80 |
| Gâche       | 10.281/20               | 65 | 20 | 20 | pc 10.70 |
| Gâche       | 10.281/30               | 65 | 20 | 30 | pc 10.70 |

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif