

**Lettere majuscoli A - Z**

Ottone lucido



ABC

Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	∅	≠	CHF
Lettera	20.1879 G/50 A	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 B	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 C	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 D	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 E	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 F	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 G	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 H	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 I	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 J	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 K	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 L	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 M	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 N	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 O	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 P	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 Q	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 R	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 S	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 T	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 U	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 V	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 W	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 X	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 Y	50	2.5	5		pz 15.80
Lettera	20.1879 G/50 Z	50	2.5	5		pz 15.80
Lineetta	20.1879 G/50 Bin	17	4	2	3	pz 15.80
Punto	20.1879 G/Pu	6		2	4	pz 12.80

**Pittogrammi per le misure**

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>G</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ⊘ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato