


### Targette

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



| Désignation     | Commande/Réf. Fabricant | H   | H <sub>R</sub> | I   | I <sub>R</sub> | ≠  | ≠  | CHF       |
|-----------------|-------------------------|-----|----------------|-----|----------------|----|----|-----------|
| Targette        | 13.251/180 R            | 180 | 120            |     | 60             |    | 10 | pc 136.00 |
| Targette        | 13.251/350 R            | 350 | 120            |     | 60             |    | 10 | pc 145.00 |
| Gâche à pointes | 13.251.1                |     | 35             | 95  |                |    |    | pc 23.70  |
| Gâche           | 13.251.2                |     | 20             | 97  |                |    |    | pc 27.40  |
| Gâche           | 13.251.2/18             |     | 20             | 100 |                | 18 |    | pc 27.40  |
| Gâche plate     | 13.251.3                |     | 30             | 60  |                |    |    | pc 20.50  |
| Gâche à douille | 13.251.5                |     | 30             | 60  |                |    |    | pc 48.50  |



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sub>R</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>R</sub> Hauteur rosace
- I<sub>g</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif