

Gâche

Fer brut (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Gâche plate	18.1122 F	15	75	1.5	pc 10.30
Gâche coudée	18.1122 W	15	75	15	pc 12.00

se combine avec la serrure no. 18.1122

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif