


















### Vis pour poignées de meuble

Fer zingué



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Emballage	Unité	CHF
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x20	100/20	pc	0.30
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x23	100/20	pc	0.30
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x25	100/20	pc	0.30
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x30	100/20	pc	0.30
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x35	100/20	pc	0.40
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x40	100/20	pc	0.40
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x45	100/20	pc	0.40
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x50	100/20	pc	0.50
Vis pour poignée meuble	60.1949 M4x55	100/20	pc	0.50

### Explication des signes

-  Largeur totale
-  Largeur rosace
-  Hauteur totale
-  Hauteur rosace
-  Longueur de la poignée
-  En saillie de la surface de montage
-  En saillie au milieu du trou/distance au canon
-  Profondeur encastrée
-  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
-  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
-  Tige carrée/trou carré
-  Distance des trous de vis
-  Recouvrement
-  Epaisseur du matériel
-  Filetage, vis
-  A Mesure A
-  Emballage/Rabais quantitatif