

Lettres majuscules A - Z

Fer zingué et patiné



ABC

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌌	⌐	≠	≡		CHF
Lettre	10.410 G/A	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Ä	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/B	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/D	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/E	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/F	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/G	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/H	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/I	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/J	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/K	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/L	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/M/W	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/N	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/O	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Ö	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/P	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Q	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/R	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/S	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/T	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/U	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Ü	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/V	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/X	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Y	120	6	M6	pc	56.00	
Lettre	10.410 G/Z	120	6	M6	pc	56.00	
Trait d'union	10.410 Bindestrich	45	10	6	M6	pc	30.50
Virgule	10.410 Komma	20	30	6	M6	pc	30.50
Point	10.410 Punkt	22		6	M6	pc	30.50
Bare oblique	10.410 Schrägstrich	17	120	6	M6	pc	56.00

Explication des signes

	Largeur totale
	Largeur rosace
	Hauteur totale
	Hauteur rosace
	Longueur de la poignée
	En saillie de la surface de montage
	En saillie au milieu du trou/distance au canon
	Profondeur encastrée
	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
	Tige carrée/trou carré
	Distance des trous de vis
	Recouvrement
	Epaisseur du matériel
	Filetage, vis
	Mesure A
	Emballage/Rabais quantitatif