

Guide pour poignées

Nylon

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	H	Ø		CHF
Guide pour poignées	60.2935H 16x18 weiss	20	6	1	5	16/1-8	pc	0.45
Guide pour poignées	60.2935H 16x21 weiss	24	8	1.5	6.5	16/2-1	pc	0.20
Guide pour poignées	60.2935H 18x21 gold	24	8	1.5	6.5	18/2-1	pc	0.20
Guide pour poignées	60.2935H 18x21 weiss	24	8	1.5	6.5	18/2-1	pc	0.20

Explication des signes

H	Largeur totale
H	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
∞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif