

## Support central

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



| Désignation     | Commande/Réf. Fabricant |    |    |    |    |    |  |     |    | CHF   |
|-----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|--|-----|----|-------|
| Support central | 13.766                  | 50 | 50 | 90 | 75 | 15 |  | M10 | pc | 54.00 |



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif