


## Guide du bas

Acier inox satiné

convient pour le verre et le plexiglas / sans usinage du verre / pour verre de 10 mm



| Désignation  | Commande/Réf. Fabricant |  |  |  |    | CHF   |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Guide du bas | 73.1950 L               | 50                                                                                | 50                                                                                | 10                                                                                | pc | 25.00 |

## Explication des signes

-  Largeur totale
-  Largeur rosace
-  Hauteur totale
-  Hauteur rosace
-  Longueur de la poignée
-  En saillie de la surface de montage
-  En saillie au milieu du trou/distance au canon
-  Profondeur encastrée
-  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
-  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
-  Tige carrée/trou carré
-  Distance des trous de vis
-  Recouvrement
-  Epaisseur du matériel
-  Filetage, vis
-  A Mesure A
-  Emballage/Rabais quantitatif